

Einteilung Samstag 12.07.2025						KW28		 Starke Gruppe. Starkes Team.
		1. Schicht (05:00 - 11:15) Pause: 09:00 - 09:15 Uhr	2. Schicht (11:15 - 19:15) Pause: 16:00 - 16:30 Uhr	3. Schicht (SO 21:00 - 05:00 / MO - FR 22:00 - 05:00 Uhr) Pause: 00:00 - 00:30	Tagesarbeitszeit (06:00-11:15 Uhr) (Pausen: 09:00 - 09:15)	Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen
Teamleitung								
						Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen
Schichtverantwortung								
Fräsmaschinen						Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen
Fräse 1	MF / MB							
Fräse 2	MF / MB				HASIBEDER MunirAhmed			
Fräse 3	MF / MB	HASIBEDER ArzujewRasul						
Fräse 4	MF / MB	Yasin Kaymaz						
Kreissägen						Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen
Schelling 1	MF				Umut Gül			
	Helfer				Evans Boadu			
Schelling 2	MF							
	Helfer							
Spezialmaschinen						Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen
Mikrojet	MF							
	Helfer							
Hobelmaschine	Helfer							
	Helfer							
diverse Tätigkeiten						Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen
Muster / Inventur		Ismail Cam						
					ADECCO OnyisiokwudijeJeff			
Summe MA VZÄ mit SV		3	0	0	4			