

PERSONALEINTEILUNG STANZEN

DO FEIERTAG, Freitag 05.06. Produktion geschlossen/ausgenommen KASCHIEREN Freitag 5-Sa 5 Uhr)					KW23			
		06:30 - 15:15 Uhr (Pausen 09:30 - 09:45 / 12:15 - 12:45)			Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
Teamleitung	TL	Fatih Günal			INFO	Cem Kaya	Mitarberschulung von 08:00 - 14:00Uhr, Pause 30min	
		Zeit			Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
		1. Schicht (05:00 - 13:30 Uhr) (Pausen lt. Pausenplan)	2. Schicht (13:30 - 22:00) (Pausen lt. Pausenplan)	3. Schicht (22:00-05:00, So. Beginn 21:00) (Pausen 00:00 - 00:15/03:00 - 03:15)				
Schichtverantwortung	SV	Thomas Panzer	Abdelkrim Bourefouf					
Werk 1					Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
A3	MF	Tuncay Tuncel						
	MF-Anwärter							
A5	MF	Robin Plankensteiner	Nizamettin Kaya	Zeljko Zengic				
A6	MF	Ercan Arslan	Secattin Kaya	Erdem Corlu				
A5 & A6	Helfer	Haidar Maarof	Bogdan Schnabel	SyedZikria Hashemi				
A5 & A6	MF - Anwärter							
Kasch 02	MF	Maksym Kuts	Ömer Demir	Lajos Ilyes	INFO		KASCH FR in 3 Schichten	
	Helfer	Ismail Ghafoori	Ücler Dogangüzel	Peter Pasztor				
	MF - Anwärter							
Minda	Helfer	HOGO Josef Costel Ladani	KLEBEN / Viktor Donchenko		URL	Oleksandr Bukhtylarov	KW23	
	Ausbildung				INFO	HOGO Josef Costel Ladani	Freitag 05:00 - 15:30Uhr	
Palettieren Stenzen	Helfer							
	Helfer	Adecco Mohammad Khaled	Adecco Felix Siegl					
Werk 5					Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
A2	MF	Aydin Sari	Philipp Pehart	Murat Topcu				
A4	MF	Erkan Demir	Adecco Muhammet Abay					
A2 & A4	Helfer	Najam Ur Rehman Afridi	ADECCO AbdelsalamHusein	AbduRahman Naseri				
A2 & A4	MF-Anwärter				URL	George Hriscu	KW23	
MULI	Helfer	Felix Möbus	Bilal Salimi					
	Ausbildung							
		06:30 - 15:15 Uhr (Pausen 09:30 - 09:45 / 12:15 - 12:45)			Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
Zusatz (Altpapierpresse W1/W5, Unterstützung Palettieren, Springer Maschinen)	Helfer	Vladimir Marjantschuk						
	Helfer							
	Zeit	Stanzformvorbereitung DO 07:15 - 16:00 (Pausen 09:00 - 09:15 / 12:15 - 12:45), FR 06:00 - 14:45 (08:15 - 08:30 / 12:00 - 12:30)			MO-			
STAFVO Lager	Verantwortung	Erich Reiss						
	Helfer	Mustafa Zaidan						
Summe MA VZÄ ohne STAFVO		13	11	7				

Pausenplan:
1. Schicht
Gruppe 1: A2/A3/A5, KASCH, Minda, MULI, Zusatz, Palettierer
1. Pause 07:30 - 07:45
2. Pause 10:30 - 10:45
Gruppe 2: A4/A6/Kasch 2. MF
1. Pause 07:45 - 08:00
2. Pause 10:45 - 11:00
Gruppe 3: Helfer A2/A4/A5/A6
1. Pause 08:00 - 08:15
2. Pause 11:00 - 11:15
2. Schicht
Gruppe 1: A2/A3/A5, KASCH, Minda, MULI, Zusatz, Palettierer
1. Pause 16:00 - 16:15
2. Pause 19:00 - 19:15
Gruppe 2: A4/A6/Kasch 2. MF
1. Pause 16:15 - 16:30
2. Pause 19:15 - 19:30
Gruppe 3: Helfer A2/A4/A5/A6
1. Pause 16:30 - 16:45
2. Pause 19:30 - 19:45