

PERSONALEINTEILUNG STANZEN

					KW28		 Starke Gruppe, Starkes Team.	
	Zeit	06:30 - 15:15 Uhr (Pausen 09:30 - 09:45 / 12:15 - 12:45)			Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
Teamleitung	TL	Fatih Günal						
	Zeit	1. Schicht (05:00 - 13:30 Uhr) (Pausen lt. Pausenplan)	2. Schicht (13:30 - 22:00) (Pausen lt. Pausenplan)	3. Schicht (22:00-05:00, So. Beginn 21:00) (Pausen 00:00 - 00:15/03:00 - 03:15)	Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
Schichtverantwortung	SV	Abdelkrim Bourefouf	Thomas Panzer					
Werk 1					Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
A3	MF							
	MF-Anwärter							
A5	MF	Erdem Corlu	Ercan Arslan	Nizamettin Kaya	URL	Zeljko Zengic	KW 28 / 29 / 30	
A6	MF	Tuncay Tuncel	Robin Plankensteiner	Aydin Sari	URL	Secattin Kaya	KW 28 / 29 / 30	
A5 & A6	Helper	YILMAZ DikilitasMustafa	SyedZikiria Hashemi	BasketPaul Sarpong				
A5 & A6	MF - Anwärter							
Kasch 02	MF	Ömer Demir	Lajos Ilyes		INFO	Lajos Ilyes	bis 23:00Uhr	
	Helper	Ücler Dogangüzel	Maksym Kuts		INFO	Maksym Kuts	bis 23:00Uhr	
	MF- Anwärter							
Minda	Helper	HASIBEDER HaidarMaarof	Rumen Atanasov		URL	Oleksandr Bukhtiyarov	KW 28 / 29	
	Ausbildung				INFO	Max Schmarda / Ferial	Start DI 08.07.	
Palettieren Stenzen	Helper	Johannes Tramposch / Ferial	Max Schmarda / Ferial		INFO	Johannes Tramposch / Ferial	Einschulung (Start MO um 05:00Uhr)	
	Helper	Yilmaz Ghafoorismail	Yilmaz TemizOsman		URL	Yilmaz Bingöl Senol	KW28	
Werk 5					Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
A2	MF	Murat Topcu	Philipp Pehart	Cem Kaya				
A4	MF	Erkan Demir	Claudio Varisco					
A2 & A4	Helper	Hussein Salait	ADECCO AbdelsalamHussein	AbdulRahman Naseri				
A2 & A4	MF-Anwärter	Adecco Najam Ur Reham Afridi			INFO	Adecco Najam Ur Reham Afridi	MO 08:00 - 17:00Uhr, DI - DO 07:10 - 17:00, FR 07:10 - 12:00	
MULI	Helper	HOGO Iosef Costel Ladani	Ali Sengül					
	Ausbildung							
	Zeit	06:30 - 15:15 Uhr (Pausen 09:30 - 09:45 / 12:15 - 12:45)			Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
Zusatz (Altpapierpresse W1/W5, Unterstützung Palettieren, Springer Maschinen)	Helper	Vladimir Marjantschuk						
	Helper							
	Zeit	Stanzformvorbereitung MO-DO 07:15 - 16:00 (Pausen 09:00 - 09:15 / 12:15 - 12:45) , FR 06:00 - 14:45 (08:15 - 08:30 / 12:00 - 12:30)			Krank / Urlaub / Info		Bemerkungen	
STAFO Lager	Verantwortung	Erich Reiss						
	Helper	Yilmaz BaranHuseyin						
Summe MA VZÄ ohne STAFO		14	12	5				

Pausenplan: 1. Schicht Gruppe 1: A2/A3/A5, KASCH, Minda,MULI, Zusatz, Palettierer 1. Pause 07:30 – 07:45 2. Pause 10:30 – 10:45 Gruppe 2: A4/A6/Kasch 2. MF 1. Pause 07:45 – 08:00 2. Pause 10:45 – 11:00 Gruppe 3: Helfer A2/A4/A5/A6 1. Pause 08:00 - 08:15 2. Pause 11:00 – 11:15 2. Schicht Gruppe 1: A2/A3/A5, KASCH, Minda,MULI, Zusatz, Palettierer 1. Pause 16:00 – 16:15 2. Pause 19:00 – 19:15 Gruppe 2: A4/A6/Kasch 2. MF 1. Pause 16:15 – 16:30 2. Pause 19:15- 19:30 Gruppe 3: Helfer-A2/A4/A5/A6 1. Pause 16:30 – 16:45 2. Pause 19:30 – 19:45							
--	--	--	--	--	--	--	--